A Câmara Municipal da Madalena informa que foi detetado um problema técnico na conduta do furo de captação do Cabeço Pequeno, que irá condicionar o abastecimento de água à lavoura naquela infraestrutura.

O Município da Madalena, que está a acompanhar desde o primeiro momento a situação no terreno, tendo já diligenciado as medidas necessárias para a sua rápida resolução, agradece a melhor compreensão de todos, lamentando eventuais transtornos